

Gebrauchs- und Wartungsanweisung PerfectRail[™] DS Monoblockbatterien

. 25°C

GERMAN

Dieselstart geschlossen, Gitterplatte Pb-1.7%Sb/Pb-1.7%Sb 12V Monoblöcke

Nenndaten

5. Nenntemperatur

 $\begin{array}{lll} \text{1. Nennkapazität } K_s & : \text{ siehe Typschild} \\ \text{2. Nennspannung} & : \text{ siehe Typschild} \\ \text{3. Entladestrom} & : \text{ siehe Typschild} \\ \text{4. Nennelektrolytdichte} & : 1.29 \, \text{kg/l} \\ \end{array}$

SICHERHEITSHINWEISE



- Gebrauchsanweisung beachten und am Ladeplat sichtbar anbringen. Hinweise auf der Batterie und Fahrzeugbetriebsanleitung beachten.
- Arbeiten an Batterien nur nach Unterweisung durch Fachpersonal.



- Bei Arbeiten an Batterien Schutzbrille u. Schutzkleidung tragen.
- Die Unfallverhütungsvorschriften sowie DIN EN 50272-3, DIN EN 50110-1 beachten.



Kinder von Säure und Batterien fernhalten!



- · Rauchen verboten.
- Keine offene Flamme, Glut oder Funken in die Nähe der Batterie, da Explosions- und Brandgefahr.
- Funkenbildung beim Umgang mit Kabeln und elektrischen Geräten sowie durch elektrostatische Entladungen vermeiden



- Säurespritzer im Auge oder auf der Haut mit viel klarem Wasser aus- bzw. abspülen. Danach unverzüglich einen Arzt aufsuchen
- Mit Säure verunreinigte Kleidung mit Wasser auswaschen.



- Explosions- und Brandgefahr, Kurzschlüsse vermeiden.
 Achtung! Metallteile der Batteriezellen stehen immer unter
- Achtung! Metallteile der Batteriezellen stehen immer unte Spannung, deshalb keine fremden Gegenstände oder Werkzeuge auf der Batterie ablegen.
- Ringe, Armbanduhren und Kleidung mit Metallteilen, die in Kontakt mit den Batteriepolen kommen können, sollten abgelegt werden.



Elektrolyt ist stark ätzend.



- Batterien nicht kippen
- Blockbatterien sind schwer.
- Nur zugelassene Hebe- und Transporteinrichtungen verwenden. Hebehaken dürfen keine Beschädigungen an Zellen, Verbindern oder Anschlusskabeln verursachen.
- Batterien nicht ungeschützt dem direkten Tageslicht aussetzen
 Entladene Batterien können einfrieren, deshalb frostfrei lagern.



Gefährliche elektrische Spannung!



Beachten Sie die von Batterien ausgehenden Gefahren.

Bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, bei Reparatur mit nicht originalen Ersatzteilen, eigenmächtigen Eingriffen, Anwendung von Zusätzen zum Elektrolyten (angebliche Aufbesserungsmittel) erlischt der Gewährleistungsanspruch. Fehler an Batterien, Zubehör oder Ladegeräten, sowie falsche Funktionsweise sollten in Verbindung mit unserem Service geklärt werden.

1. Inbetriebnahme

Die Batterien sollten überprüft werden, um sicherzustellen dass się sich in perfektem Zustand befinden.

Bitte prüfen Sie:

- die Sauberkeit der Batterien. Vor Einbau muss der Batterieraum gereinigt werden.
- Die Batterieendableitung ist kontaktsicher und polrichtig zu verbinden. Ansonsten k\u00f6nnen Batterie, Fahrzeug oder Ladeger\u00e4t zerst\u00f6rt werden oder Unf\u00e4lle passieren!
- 3. den Elektrolytstand und die Stopfen.

Die Batterie ist nachzuladen gem. Pkt. 2.2. Danach ist der Elektrolyt mit gereinigtem Wasser bis zum Nennstand aufzufüllen. Nur Batterieblöcke mit gleichem Ladezustand (gleiche Spannung, Toleranz gemäß nachfolgender Tabelle) zusammenschalten.

Nennspannung Modul [V]	Maximale Abweichung vom Mittelwert - ΔU _{bloc}
12	± 0.049

Anzugsdrehmoment für den Konuspol der Endableiter für 8±1 Nm. Nach Verschaltung sollten die Endkabelschuhe mit Polfett eingefettet werden um Korrosion zu vermeiden.

2. Betrieb

Die Nenntemperatur beträgt 25°C. Höhere Temperaturen reduzieren die Batterielebensdauer, niedrige Temperaturen die verfügbare Kapazität. 55°C ist die Grenztemperatur und sollte im Einsatz nicht überschritten werden. Die Batteriekapazität ist temperaturabhängig und verringert sich stark beim Einsatz unter 0°C. Die Batterielebensdauer ist betriebsabhängig. Eine optimale Lebensdauer wird bei moderaten Temperaturen und Entladungen von maximal 80% der Nennkapzität K_s, erreicht. Blockbatterien erreichen ihre Nennkapazität erst nach ca. 10 Entlade/Ladezyklen.

2.1. Entladung

Lüftungsöffnungen dürfen nicht verschlossen oder abgedeckt werden. Öffnen oder Schließen von elektrischen Verbindungen (z.B. Steckern) darf nur im stromlosen Zustand erfolgen. Zum Erreichen einer optimalen Lebensdauer sind betriebsmäßige Entladungen von mehr als 80% der Nennkapazität zu vermeiden (Tiefentladungen).

Dem entspricht eine minimale Elektrolytdichte von 1,13 kg/l am Ende der Entladung.

Entladene Batterien sind sofort zu laden und dürfen nicht im entladenen Zustand stehen bleiben. Dies gilt auch für teilentladene Batterien. Ansonsten ist mit einer Reduzierung der Brauchbarkeitsdauer zu rechnen.

Entladung	Ladung
>40%	Jeden Tag
<40%	Jeden zweiten Tag

Die Batterie kann im entladenen Zustand einfrieren.

2.2. Ladung

PerfectRail™ DS Batterien können sowohl mit 50 Hz als auch mit HF Ladegeräten geladen werden. Sollte ein vorhandenes Ladegerät mit Wa, WoWa, Kennlinie eingesetzt werden, prüfen Się dieses auf die entsprechende Zulassung. Es darf nur mit Gleichstrom geladen werden. Anschluss nur an das zugeordnete, für die Batteriegröße zulässige Ladegerät, um Überlastungen der elektrischen Leitungen und Kontakte, unzulässige Gasbildung und Austritt von Elektrolyt aus den Zellen zu vermeiden. Im Gasungsbereich dürfen die Grenzströme gemäß DIN EN 50272-3 nicht überschritten werden.

Vor der Ladung sind zu überprüfen:

- das Batteriestecker und Ladegerätestecker zusammenpassen
- beim Einsatz des automatischen Wassernachfüllsystems, die Verschlauchung, die Kupplungen (zur Verbindung mit einem

Wassernachfüllbehälter) und die Stopfen dieses Systems. Beim Laden muss für einwandfreien Abzug der Ladegase gesorgt werden. Abdeckungen von Batterieeinbauräumen sind zu öffnen oder abzunehmen. Die Verschlußstopfen bleiben auf den Zellen bzw. bleiben geschlossen. Die Batterie ist polrichtig (Plus an Plus bzw. Minus an Minus) an das ausgeschaltete Ladegerät anzuschließen. Danach ist das Ladegerät einzuschalten. Bei Batterien mit dem automatischen Wassernachfüllsystem und einer manuellen Steuerung des Nachfüllens über Tastendruck, wird gegen Ladeende durch Drücken der entsprechende Taste ein Magnetventil angesteuert. Dadurch wird die Nachfüllung mit entmineralisiertem Wasser sicherstellt. Beim Laden steigt die Elektrolytemperatur um ca. 10 K an. Deshalb soll die Ladung erst begonnen werden, wenn die Elektrolyttemperatur unter 45°C liegt. Die Elektrolyttemperatur von Batterien soll vor der Ladung mindestens + 10°C betragen, da sonst keine ordnungsgemäße Ladung erreicht wird. Die Ladung gilt als abgeschlossen, wenn die Elektrolytdichte und Batteriespannung über 2 Stunden konstant bleiben. Die Behälterdeckel sind während des Ladens und des Nachgasens soweit abzuheben oder zu öffnen, dass ein entstehendes explosionsfähiges Gasgemisch durch ausreichende Belüftung seine Zündfähigkeit verliert. Alle Installationen sind entsprechend den für den Einsatz vorgesehenen, gültigen landesspezifischen Vorschriften durchzuführen.

2.2.1 Normalladung:

Wird bei einer "normalen" (bis 80% K_s) Entladung angewendet. Eine Ladungsunterbrechnung darf erst nach einer Vollladung erfolgen.

Eine tägliche Ladung ist nicht notwendig, wenn die Restkapazität mehr als 60% K5 beträgt. In diesem Fall muss die Ladung spätestens am nächsten Tag erfolgen.

2.2.2. Ausgleichsladen:

Ausgleichsladungen dienen zur Sicherung der Lebensdauer und zur Erhaltung der Kapazität. Sie sind erforderlich nach Tiefentladungen und nach wiederholt ungenügender Ladung.

- Ausgleichsladungen kompensieren die Selbstentladung während der Lagerzeit
- Kompensieren eventuelle Minderladungen.
- Vergleichmäßigen die Elektrolytdichte nach einer Befüllung mit destilliertem
- Beheben die Schichtung des Elektrolyten, nach unzulässigen Teilladungen ohne Gasungsphase
 Ausgleichsladungen sind im Anschluss an normale Ladungen durchzuführen

wenn Unterschiede der Elektrolytdichte, (mehr als 10 Gramm pro Liter aufgezeichnet wurden. Der Ladestrom kann max. 5A/100Ah Nennkapazität (K_s/30 bis max K_s/20 [A]) betragen (Ladeende siehe Pkt. 2.2). Bsp: die empfohlene Dauer ist für einen Ladestrom von $K_{\mbox{\tiny 5}}/30$ ist 8 Stunden. Die Ausgleichsladung kann unterbrochen werden, wenn die Elektrolytdichte homogenisiert wurde. Wenn nach einer Ausgleichsladung die Nennelektrolytdichte nicht erreicht wird bzw. wenn die reduzierte Elektrolytdichte nicht das Ergebnis eines Elektrolytaustritts durch Überfüllung war, wird im Anschluss an die Ausgleichsladung eine zusätzliche Ladung mit einem Konstantstrom von etwa K₅/60 [A] über 72 h durchgeführt. Temperatur beachten, ausreichende Lüftung ist sicherzustellen!

2.2.3. Desulphation charge:

Kann notwendig sein, wenn nach einer Tiefentladung (Entnahme > 80% K_s) das Ladegerät nicht mehr die Ladung startet. Sie wird mit einem Konstantstrom von etwa K_s/60 [A] über 2 h durchgeführt. Danach erfogt eine Normalladung bzw. Ausgleichsladung. Die besten Ergebnisse werden mit dem möglichst niedrigen [(1A bis 2A) /100 Ah] Ladestrom erzielt. Eine Unterbrechung der Ladung ist vorzunehmen, wenn die Batterietemperatur 45°C erreicht.

2.3. Elektrolyt

Die Nenndichte des Elektrolyten bezieht sich auf 25°C und Nennelektrolytstand in vollgeladenem Zustand.Höhere Temperaturen verringern, tiefere Temperaturen erhöhen die Elektrolytdichte. Der zugehörige Korrekturfaktor beträgt -0,0007kg/l pro K:

T °C	Korrektur pro °C
Wenn T °C > 25°C	- 0,0007
Wenn T °C < 25°C	+ 0,0007

z.B. Elektrolytdichte gemessen 1,282 bei 36° C: 1,282 + (0,0007 X 6) = 1,289 bei 25° C

Der Elektrolyt muss den Reinheitsvorschriften nach DIN 43530 Teil 2

2.4. Batterieprüfungen

Nach einer Normalladung sind zu prüfen:

- Die Gesamtspannung
- Wenn möglich, die Zellenspannung
- Die Dichte von mindestens von ein paar Referenzzellen, besser der Gesamtbatterie

NB: die Messung sollte während der Erhaltungsladung mit konstantem Strom I=0,033 K₅ erfolgen. Bei diesem Strom sollten die Spannungen mindestens 2,65 V/Z betragen.

3. Wartung

3.1. Täglich:

Batterien sauber und trocken halten, um Kriechströme und Selbstentladun gzu vermeiden. Verbinder prüfen. Anschlussklemmen mit Polfet tleicht einfetten und auf festen Sitz achten

3.2. Wöchentlich:

Falls erforderlich, ist gegen Ende der Ladung mit gereinigtem Wasser bis zum Nennstand nachzufüllen. Die Höhe des Elektrolytstandes soll den Schwappschutz bzw. die Scheideroberkante oder die Elektrolytstandsmarke "Min" nicht unterschreiten.

Wichtia:

Bei schweren Einsatzbedingungen, z.B. hohen Umgebungstemperaturen, kann ein kürzeres Wassernachfüllintervall erforderlich sein. Bei Säurespuren auf der Oberfläche ist die Batterie mit klarem Wasser bei niedrigem Druck zu reinigen, während die Zellenstopfen geschlossen bleiben.

3.3. Monatlich und Vierteljährlich:

Ladeschlußwerte aufzeichen. Gegen Ende des Ladevorgangs sind die Spannungen aller Blockbatterien bei eingeschaltetem Ladegerät zu messen und aufzuzeichnen.

Nach Ende der Ladung ist die Elektrolytdichte und die Elektrolyttemperatur aller Blöcke zu messen und aufzuzeichnen. Werden wesentliche Veränderungen zu vorherigen Messungen oder Unterschiede zwischen den Zellen bzw. Blockbatterien festgestellt, so ist zur weiteren Prüfung bzw. Instandsetzung der Kundendienst anzufordern. Wenn die Einsatzdauer der Batterie nicht ausreicht, ist zu prüfen ob der Kapazitätsbedarf mit der Batteriekapazität kompatibel ist bzw. ob die Einstellungen des Ladegerätes i.O. sind.

3.4. Jährliche Wartung:

Batterie: die Polklemmen sind bei Bedarf mit dem vorgeschrieben Drehmoment nachzuziehen und mit Polfett eingefettet werden, um Korrosion zu vermeiden. Ladegerät: reinigen von Staub, prüfen der Ladeleitungen und Stecker/- Kontakte sowie die Ladeparameter (Strom, Spannung).
Aber mindestens einmal jährlich, der Isolationswiderstand des Locomotives und

der Batterie durch eine Elektrofachkraft zu prüfen. Die Prüfung des Isolationswiderstandes der Batterie ist gemäß DIN EN 1987 Teil 1 durchzuführen. Der ermittelte Isolationswiderstand der Batterie soll gemäß DIN EN 50272-3 den Wert von 50 Ω je Volt Nennspannung nicht unterschreiten. Bei Batterien bis 20 V Nennspannung ist der Mindestwert 1000 Ω .

4. Lagern und Transport

Aufrecht und kippsicher lagern und transportieren, damit keine Säure austritt. Werden Batterien für längere Zeit außer Betrieb genommen, so sind diese vollgeladen in einem trockenen, frostfreien Raum zu lagern. Vor Lagerung ist die Batterie immer elektrisch vom Fahrzeug zu trennen. Die Lagerung sollte maximal 3 Monate bei 20°C und 2 Monate bei 30°C ohne Ladung vorgenommen werden. Die Lagerzeit ist bei der Lebensdauer zu berücksichtigen.

Um die Einsatzbereitschaft der Batterie sicherzustellen, können folgende Ladebehandlungen gewählt werden:

- monatliche Ausgleichsladung nach Pkt 2.2.2 Erhaltungsladen bei einer Ladespannung von 2,27 V x Zellenzahl (Blockspannung:2)

